

FICHE OUVRAGE - BASSIN VERSANT DE L'ETANG DE LEON



IDENTIFICATION ET LOCALISATION DE L'OUVRAGE

Identification de l'ouvrage :	OH_159	Réseau hydrographique :	Houa
Date d'observation :		Type d'ouvrage :	Pont
Commune rive droite :	Saint Michel Escalus	Commune rive gauche :	Saint Michel Escalus
Coordonnées X :	1355297.404295	Coordonnées Y :	3196940.123133


CARACTERISTIQUES DE L'OUVRAGE

Hauteur par rapport au fil d'eau (cm) :	100	Largeur (cm) :	60
Diamètre (cm) :		Longueur (m) :	9
Hauteur de chute :		Passage petite faune :	Non
Usage actuel :	Route D652	Etat de l'ouvrage :	Dégradé

OBSERVATIONS SUR L'OUVRAGE

Ouvrage ancien, fondation affouillée et en partie basculée (amont RG).
Reprise partielle récente des parapets.
Vibration de l'ouvrage lors du passage des camions.

PLAN DE LOCALISATION



PHOTOGRAPHIES DE L'OUVRAGE

