

FICHE OUVRAGE - BASSIN VERSANT DE L'ETANG DE LEON



IDENTIFICATION ET LOCALISATION DE L'OUVRAGE

Identification de l'ouvrage :	OH_01	Réseau hydrographique :	Forges
Date d'observation :		Type d'ouvrage :	Buse simple
Commune rive droite :	Taller	Commune rive gauche :	Taller
Coordonnées X :	1374390.3807590001	Coordonnées Y :	3193132.369405


CARACTERISTIQUES DE L'OUVRAGE

Hauteur par rapport au fil d'eau (cm) :		Largeur (cm) :	
Diamètre (cm) :	500	Longueur (m) :	10
Hauteur de chute :		Passage petite faune :	
Usage actuel :	Route	Etat de l'ouvrage :	Bon

OBSERVATIONS SUR L'OUVRAGE

Erosion rive gauche en amont immédiat, jonction fossé de voirie.
Glissement de berge avec souche vivante, obstruction partielle de l'entrée hydraulique.

PLAN DE LOCALISATION



PHOTOGRAPHIES DE L'OUVRAGE