

FICHE OUVRAGE - BASSIN VERSANT DE L'ETANG DE LEON



IDENTIFICATION ET LOCALISATION DE L'OUVRAGE

Identification de l'ouvrage :	OH_14	Réseau hydrographique :	Forges
Date d'observation :		Type d'ouvrage :	Buse simple
Commune rive droite :	Taller	Commune rive gauche :	Taller
Coordonnées X :	1372821.6996820001	Coordonnées Y :	3193681.4589049998


CARACTERISTIQUES DE L'OUVRAGE

Hauteur par rapport au fil d'eau (cm) :		Largeur (cm) :	
Diamètre (cm) :	800	Longueur (m) :	7
Hauteur de chute :	100	Passage petite faune :	
Usage actuel :	Route + piste cyclable	Etat de l'ouvrage :	Dégradé

OBSERVATIONS SUR L'OUVRAGE

Entrée hydraulique désaxée, sollicitation des fondations rive droite (infiltration probable)
Chute d'eau conséquente en aval de l'ouvrage, le radier stabilise le profil amont.
Parapet aval instable (barrière bois), talus prononcé raviné.

PLAN DE LOCALISATION



PHOTOGRAPHIES DE L'OUVRAGE

