

FICHE OUVRAGE - BASSIN VERSANT DE L'ETANG DE LEON



IDENTIFICATION ET LOCALISATION DE L'OUVRAGE

Identification de l'ouvrage :	OH_145	Réseau hydrographique :	Houa
Date d'observation :		Type d'ouvrage :	Buse simple
Commune rive droite :	Saint Michel Escalus	Commune rive gauche :	Saint Michel Escalus
Coordonnées X :	1357645.052684	Coordonnées Y :	3197050.525347


CARACTERISTIQUES DE L'OUVRAGE

Hauteur par rapport au fil d'eau (cm) :		Largeur (cm) :	
Diamètre (cm) :	600	Longueur (m) :	12
Hauteur de chute :		Passage petite faune :	
Usage actuel :	Route	Etat de l'ouvrage :	Bon

OBSERVATIONS SUR L'OUVRAGE

Obstruction partielle entrée et sortie hydraulique (développement végétation).

PLAN DE LOCALISATION



PHOTOGRAPHIES DE L'OUVRAGE

