

# FICHE OUVRAGE - BASSIN VERSANT DE L'ETANG DE LEON



## IDENTIFICATION ET LOCALISATION DE L'OUVRAGE

|                                      |                      |                                |                      |
|--------------------------------------|----------------------|--------------------------------|----------------------|
| <b>Identification de l'ouvrage :</b> | OH_149               | <b>Réseau hydrographique :</b> | Houa                 |
| <b>Date d'observation :</b>          |                      | <b>Type d'ouvrage :</b>        | Buse multiple        |
| <b>Commune rive droite :</b>         | Saint Michel Escalus | <b>Commune rive gauche :</b>   | Saint Michel Escalus |
| <b>Coordonnées X :</b>               | 1356831.0475979999   | <b>Coordonnées Y :</b>         | 3196790.6689459998   |


## CARACTERISTIQUES DE L'OUVRAGE

|                                                |       |                               |     |
|------------------------------------------------|-------|-------------------------------|-----|
| <b>Hauteur par rapport au fil d'eau (cm) :</b> |       | <b>Largeur (cm) :</b>         |     |
| <b>Diamètre (cm) :</b>                         | 400   | <b>Longueur (m) :</b>         | 8   |
| <b>Hauteur de chute :</b>                      |       | <b>Passage petite faune :</b> | Non |
| <b>Usage actuel :</b>                          | Route | <b>Etat de l'ouvrage :</b>    | Bon |

## OBSERVATIONS SUR L'OUVRAGE

Ouvrage constitué de 2 buses de 400.  
Conception propice à l'obstruction.

## PLAN DE LOCALISATION



## PHOTOGRAPHIES DE L'OUVRAGE

