

FICHE OUVRAGE - BASSIN VERSANT DE L'ETANG DE LEON



IDENTIFICATION ET LOCALISATION DE L'OUVRAGE

Identification de l'ouvrage :	OH_156	Réseau hydrographique :	Houa
Date d'observation :		Type d'ouvrage :	Buse multiple
Commune rive droite :	Saint Michel Escalus	Commune rive gauche :	Saint Michel Escalus
Coordonnées X :	1356670.5835150001	Coordonnées Y :	3196762.1455450002


CARACTERISTIQUES DE L'OUVRAGE

Hauteur par rapport au fil d'eau (cm) :		Largeur (cm) :	
Diamètre (cm) :	500	Longueur (m) :	10
Hauteur de chute :	120	Passage petite faune :	Non
Usage actuel :	Route	Etat de l'ouvrage :	Bon

OBSERVATIONS SUR L'OUVRAGE

Ouvrage constitué de 2 buses de 500.
Conception propice à l'obstruction.
Aménagement de la chute aval et renfort en enrochement.

PLAN DE LOCALISATION



PHOTOGRAPHIES DE L'OUVRAGE

