

FICHE OUVRAGE - BASSIN VERSANT DU COURANT DE CONTIS



IDENTIFICATION ET LOCALISATION DE L'OUVRAGE

Identification de l'ouvrage :	OH_22	Réseau hydrographique :	Moulin Neuf
Date d'observation :		Type d'ouvrage :	Buse simple
Commune rive droite :	Lévignacq	Commune rive gauche :	Lévignacq
Coordonnées X :	1366124.220161	Coordonnées Y :	3205873.6216560001


CARACTERISTIQUES DE L'OUVRAGE

Hauteur par rapport au fil d'eau (cm) :		Largeur (cm) :	
Diamètre (cm) :	1000	Longueur (m) :	
Hauteur de chute :		Passage petite faune :	
Usage actuel :	Route	Etat de l'ouvrage :	Bon

OBSERVATIONS SUR L'OUVRAGE

Affouillement important en amont en rive gauche et droite.

PLAN DE LOCALISATION



PHOTOGRAPHIES DE L'OUVRAGE

