

FICHE OUVRAGE - BASSIN VERSANT DU COURANT DE CONTIS



IDENTIFICATION ET LOCALISATION DE L'OUVRAGE

Identification de l'ouvrage :	OH_220	Réseau hydrographique :	Bourg
Date d'observation :		Type d'ouvrage :	Pont
Commune rive droite :	Saint Julien en Born	Commune rive gauche :	Saint Julien en Born
Coordonnées X :	1361992.9806969999	Coordonnées Y :	3214857.1239370001


CARACTERISTIQUES DE L'OUVRAGE

Hauteur par rapport au fil d'eau (cm) :	50	Largeur (cm) :	
Diamètre (cm) :		Longueur (m) :	6
Hauteur de chute :		Passage petite faune :	
Usage actuel :	Franchissement carrossable	Etat de l'ouvrage :	Bon

OBSERVATIONS SUR L'OUVRAGE

Cours d'eau souterrain en aval de l'ouvrage.
Présence d'une grille pour éviter le colmatage de la portion busée.

PLAN DE LOCALISATION



PHOTOGRAPHIES DE L'OUVRAGE

