

FICHE OUVRAGE - BASSIN VERSANT DU COURANT DE CONTIS



IDENTIFICATION ET LOCALISATION DE L'OUVRAGE

Identification de l'ouvrage :	OH_223	Réseau hydrographique :	Bourg
Date d'observation :		Type d'ouvrage :	Buse simple
Commune rive droite :	Saint Julien en Born	Commune rive gauche :	Saint Julien en Born
Coordonnées X :	1361786.732291	Coordonnées Y :	3215166.9801699999


CARACTERISTIQUES DE L'OUVRAGE

Hauteur par rapport au fil d'eau (cm) :		Largeur (cm) :	
Diamètre (cm) :	300	Longueur (m) :	0
Hauteur de chute :		Passage petite faune :	
Usage actuel :	Franchissement carrossable	Etat de l'ouvrage :	Bon

OBSERVATIONS SUR L'OUVRAGE

Buse plastique de 30 dans une buse de 40 en ciment.
Cours d'eau souterrain en aval de l'ouvrage.
Pas de grille pour éviter le colmatage.

PLAN DE LOCALISATION



PHOTOGRAPHIES DE L'OUVRAGE

