

FICHE OUVRAGE - BASSIN VERSANT DU COURANT DE CONTIS



IDENTIFICATION ET LOCALISATION DE L'OUVRAGE

Identification de l'ouvrage :	OH_229	Réseau hydrographique :	Bourg
Date d'observation :		Type d'ouvrage :	Pont
Commune rive droite :	Saint Julien en Born	Commune rive gauche :	Saint Julien en Born
Coordonnées X :	1361236.749818	Coordonnées Y :	3215467.9855849999


CARACTERISTIQUES DE L'OUVRAGE

Hauteur par rapport au fil d'eau (cm) :	120	Largeur (cm) :	50
Diamètre (cm) :	0	Longueur (m) :	7
Hauteur de chute :		Passage petite faune :	
Usage actuel :	Franchissement carrossable	Etat de l'ouvrage :	Bon

OBSERVATIONS SUR L'OUVRAGE

Présence d'une grille en aval.

PLAN DE LOCALISATION



PHOTOGRAPHIES DE L'OUVRAGE

