

FICHE OUVRAGE - BASSIN VERSANT DU COURANT DE CONTIS



IDENTIFICATION ET LOCALISATION DE L'OUVRAGE


Identification de l'ouvrage :	OH_324	Réseau hydrographique :	Pétuille
Date d'observation :		Type d'ouvrage :	Pont
Commune rive droite :	Saint Julien en Born	Commune rive gauche :	Saint Julien en Born
Coordonnées X :	1358934.3921670001	Coordonnées Y :	3217046.562965

CARACTERISTIQUES DE L'OUVRAGE

Hauteur par rapport au fil d'eau (cm) :	150	Largeur (cm) :	250
Diamètre (cm) :		Longueur (m) :	6
Hauteur de chute :		Passage petite faune :	Oui
Usage actuel :	Route	Etat de l'ouvrage :	Bon

OBSERVATIONS SUR L'OUVRAGE

PLAN DE LOCALISATION



PHOTOGRAPHIES DE L'OUVRAGE

